




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3586	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,023 HRS

FALLA REPORTADA: "YA NO INCLINA Y LOS FRENOS ESTÁN MUY LARGOS, SOLO COMENTARON QUE ERAN LAS BAQUELAS"

***SE EXTRAEN TORNILLOS DE BASE DE BAQUELAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3586	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,023 HRS

***REEMPLAZO DE BASE DE BAQUELAS Y LAS BAQUELAS**

***ENGRASADO DE CARRO DESPLAZADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3586	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,023 HRS

***SE HACEN PRUEBAS DE LEVANTE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3586	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,023 HRS

✓ EQUIPO QUEDA OPERATIVO

