



Empresa:	ABENT	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0145	N. Orden:	KAUF3453	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:		Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	850.8 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0145

Empresa:	ABENT	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0145	N. Orden:	KAUF3453	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:		Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	850.8 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0145

Empresa:	ABENT	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0145	N. Orden:	KAUF3453	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:		Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	850.8 HRS


*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	ABENT	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0145	N. Orden:	KAUF3453	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:		Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	850.8 HRS

*REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS





VHSA-0145

Empresa:	ABENT	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0145	N. Orden:	KAUF3453	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:		Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	850.8 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	ABENT	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0145	N. Orden:	KAUF3453	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:		Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	850.8 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	ABENT	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0145	N. Orden:	KAUF3453	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:		Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	850.8 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0145

Empresa:	ABENT	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0145	N. Orden:	KAUF3453	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:		Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	850.8 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	ABENT	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0145	N. Orden:	KAUF3453	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:		Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	850.8 HRS

*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	ABENT	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0145	N. Orden:	KAUF3453	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:		Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	850.8 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	ABENT	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0145	N. Orden:	KAUF3453	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:		Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	850.8 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**






VHSA-0145

Empresa:	ABENT	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0145	N. Orden:	KAUF3453	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:		Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	850.8 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0145

Empresa:	ABENT	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0145	N. Orden:	KAUF3453	Fecha:	04/05/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:		Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	850.8 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA PENDIENTE FITRO DE COMBUSTIBLE.