



|          |        |              |              |            |             |            |              |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | MACOFE | Solicitante: |              | Código QR: | VHSA-0289   | N. Orden:  | KAUF3614     | Fecha:     | 05/06/2024 |
| Equipo:  | HELI   | Modelo:      | CPQYD30-RC1H | Serie:     | 250303F1419 | Ubicación: | VILLAHERMOSA | Horómetro: | 52.7 HRS   |

## ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50 HRS"***

### **\*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3614     | <b>Fecha:</b>     | 05/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 52.7 HRS   |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3614     | <b>Fecha:</b>     | 05/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 52.7 HRS   |

## \*REVISIÓN DE TODOS FLUIDOS





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3614     | <b>Fecha:</b>     | 05/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 52.7 HRS   |

## \*REVISIÓN DE NIVEL DE ANTICONGELANTE





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3614     | <b>Fecha:</b>     | 05/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 52.7 HRS   |



## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3614     | <b>Fecha:</b>     | 05/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 52.7 HRS   |

## \*LUBRICACIÓN DE CADENAS





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3614     | <b>Fecha:</b>     | 05/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 52.7 HRS   |

### \*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL MONTACARGAS





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3614     | <b>Fecha:</b>     | 05/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 52.7 HRS   |


## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3614     | <b>Fecha:</b>     | 05/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 52.7 HRS   |



**\*ENGRASADO EN GENERAL**





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3614     | <b>Fecha:</b>     | 05/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 52.7 HRS   |

**\*ENGRASADO EN GENERAL**





|          |        |              |              |            |             |            |              |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | MACOFE | Solicitante: |              | Código QR: | VHSA-0289   | N. Orden:  | KAUF3614     | Fecha:     | 05/06/2024 |
| Equipo:  | HELI   | Modelo:      | CPQYD30-RC1H | Serie:     | 250303F1419 | Ubicación: | VILLAHERMOSA | Horómetro: | 52.7 HRS   |

## \*HORÓMETRO

