



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3603	Fecha:	05/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,506.8 HRS

*REEMPLAZO DE BALERO DE VENTILADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3603	Fecha:	05/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,506.8 HRS

*REEMPLAZO DE BALERO DE VENTILADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3603	Fecha:	05/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,506.8 HRS

*REEMPLAZO DE BALERO DE VENTILADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3603	Fecha:	05/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,506.8 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENFRIADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3603	Fecha:	05/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,506.8 HRS

*DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO A PRESIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3603	Fecha:	05/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,506.8 HRS

*MONTAJE DE RADIADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3603	Fecha:	05/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,506.8 HRS

*SUMISTRO DE ANTICONGELANTE

