



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF3587	Fecha:	06/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,330 HRS


***SE RETIRA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF3587	Fecha:	06/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,330 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF3587	Fecha:	06/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,330 HRS

*REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERÍAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF3587	Fecha:	06/06/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,330 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REEMPLAZO DE TAPA DE PUNTERÍA (ESTÁ MUY TAPADA DE CARBON).
- REQUIERE CAMBIO DE BOBINA, CABLES Y BUJIAS.
- REEMPLAZO DE FAROS DELANTEROS.