



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-06	N. Orden:	INT370	Fecha:	10/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394G02030	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ANTICONGELANTE”

*REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, NO PRESENTA FUGAS EN BOMBA DE AGUA, RADIADOR Y TOMA LATERAL

*NIVEL DE ANTICONGELANTE LIGERAMENTE BAJO

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE PARA SU NIVEL.

*EQUIPO QUEDA EN OBSERVACIÓN

