




Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0037	N. Orden:	KAUF3653	Fecha:	15/06/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FBC20N5-36V	Serie:	A2B3210321	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	HRS

"SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLA DE MONTACARGAS"

***FALLO EN MODULO EPC, FUSIBLERIA REQUIERE CAMBIO POR FALSO CONTACTO, ARNES DE PALANCA CABLES EMPALMADOS REQUIEREN SOLDADURA**


***SE CORRIGE FALSO CONTACTO**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0037	N. Orden:	KAUF3653	Fecha:	15/06/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FBC20N5-36V	Serie:	A2B3210321	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	HRS

✓ EQUIPO QUEDA OPERATIVO





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0037	N. Orden:	KAUF3653	Fecha:	15/06/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FBC20N5-36V	Serie:	A2B3210321	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- RECOMENDACIÓN, CAMBIO DE FUSIBLERIA.