





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3654	Fecha:	15/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	NO TIENE

* DESMONTAJE DE BANCO DE TRANSMISIÓN PARA REEMPLAZAR ARNES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3654	Fecha:	15/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	NO TIENE


*REEMPLAZO DE ARNES DE BANCO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3654	Fecha:	15/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	NO TIENE

***SE RETIRA MANGUERA DE TRANSMISIÓN POR FUGA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3654	Fecha:	15/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	NO TIENE




*REEMPLAZO DE MANGUERA DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3654	Fecha:	15/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	NO TIENE

*REEMPLAZO DE JUNTA DE BANCO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3654	Fecha:	15/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	NO TIENE

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN

