




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3655	Fecha:	19/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	24,687 HRS

FALLA REPORTADA: "NO ARRANCA"

*REEMPLAZO DE BATERÍA, DEBIDO A QUE NO RETIENE CARGA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3655	Fecha:	19/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	24,687 HRS

***SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALTERNADOR, DEBIDO A QUE SE AMARRO BALERO CENTRAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3655	Fecha:	19/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	24,687 HRS

***REEMPLAZO DE TORNILLO DE BASE DE ALTERNADOR, PORQUE SE ENCONTRO DAÑADO EN LAS CUERDAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3655	Fecha:	19/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	24,687 HRS

***REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR, ESTABA DAÑADA**

