



|          |        |              |                   |            |           |            |          |            |             |
|----------|--------|--------------|-------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | SAMANTHA RIQUELME | Código QR: | VHSA-0155 | N. Orden:  | KAUF3651 | Fecha:     | 19/06/2024  |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FG25          | Serie:     | 95308     | Ubicación: | CÁRDENAS | Horómetro: | 5,182.7 HRS |

## ***“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS”***

### **\*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0155 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3651 | <b>Fecha:</b>     | 19/06/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 95308     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 5,182.7 HRS |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0155 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3651 | <b>Fecha:</b>     | 19/06/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 95308     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 5,182.7 HRS |

**\*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0155 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3651 | <b>Fecha:</b>     | 19/06/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 95308     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 5,182.7 HRS |

## \*DRENADO Y SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0155 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3651 | <b>Fecha:</b>     | 19/06/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 95308     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 5,182.7 HRS |

**\*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE**





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0155 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3651 | <b>Fecha:</b>     | 19/06/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 95308     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 5,182.7 HRS |

### \*LIMPIEZA DE MÁSTIL





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0155 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3651 | <b>Fecha:</b>     | 19/06/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 95308     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 5,182.7 HRS |

**\*SE RETIRA TOLVA PARA LIMPIEZA**





VHSA-0155

|          |        |              |                   |            |           |            |          |            |             |
|----------|--------|--------------|-------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | SAMANTHA RIQUELME | Código QR: | VHSA-0155 | N. Orden:  | KAUF3651 | Fecha:     | 19/06/2024  |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FG25          | Serie:     | 95308     | Ubicación: | CÁRDENAS | Horómetro: | 5,182.7 HRS |

## \*LIMPIEZA DE RADIADOR Y MALLA DE RADIADOR





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0155 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3651 | <b>Fecha:</b>     | 19/06/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 95308     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 5,182.7 HRS |


**\*LAVADO A PRESIÓN DE RADIADOR**





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0155 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3651 | <b>Fecha:</b>     | 19/06/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 95308     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 5,182.7 HRS |



## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0155 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3651 | <b>Fecha:</b>     | 19/06/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 95308     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 5,182.7 HRS |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0155 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3651 | <b>Fecha:</b>     | 19/06/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 95308     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 5,182.7 HRS |

## \*LUBRICACIÓN DE CADENAS





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0155 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3651 | <b>Fecha:</b>     | 19/06/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 95308     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 5,182.7 HRS |

## \*ENGRASADO DE MÁSTIL





VHSA-0155

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0155 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3651 | <b>Fecha:</b>     | 19/06/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 95308     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 5,182.7 HRS |

## \*ENGRASADO EN GENERAL





# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



VHSA-0155

|          |        |              |                   |            |           |            |          |            |             |
|----------|--------|--------------|-------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | SAMANTHA RIQUELME | Código QR: | VHSA-0155 | N. Orden:  | KAUF3651 | Fecha:     | 19/06/2024  |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FG25          | Serie:     | 95308     | Ubicación: | CÁRDENAS | Horómetro: | 5,182.7 HRS |

**\*HORÓMETRO**



[WWW.KAUFMANN.MX](http://WWW.KAUFMANN.MX)



|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0155 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3651 | <b>Fecha:</b>     | 19/06/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 95308     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 5,182.7 HRS |

**OTRAS OBSERVACIONES:**

- REQUIERE REEMPLAZAR LLANTAS TRASERAS, PRESENTA DESGASTE.