



|                 |             |                     |        |                   |            |                   |                  |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CALIDRA     | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0049  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3658         | <b>Fecha:</b>     | 19/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | 2C6000 | <b>Serie:</b>     | AT83F31858 | <b>Ubicación:</b> | ANACLETO CANABAL | <b>Horómetro:</b> | 23,419.8 H |

## \*REEMPLAZO DE MANGUERA DE RADIADOR





|                 |             |                     |        |                   |            |                   |                  |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CALIDRA     | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0049  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3658         | <b>Fecha:</b>     | 19/06/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | 2C6000 | <b>Serie:</b>     | AT83F31858 | <b>Ubicación:</b> | ANACLETO CANABAL | <b>Horómetro:</b> | 23,419.8 H |

## OBSERVACIONES:

- SE SUMINISTRO ANTICONGELANTE ( LO PROPORCIONO EL CLIENTE).