




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3660	Fecha:	20/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,932.8 H

FALLA REPORTADA: “DESGASTE EN EL PEDAL DE ACERCAMIENTO”

***REPARACIÓN DE PEDAL DE ACERCAMIENTO Y FRENO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3660	Fecha:	20/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,932.8 H

*REEMPLAZO DE JUEGO DE PEDAL DE ACERCAMIENTO Y FRENO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3660	Fecha:	20/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,932.8 H

*REEMPLAZO DE PARABRISAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3660	Fecha:	20/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,932.8 H

***SE RETIRAN LAS HORQUILLAS PARA SU REEMPLAZO DEBIDO A SUS CONDICIONES**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3660	Fecha:	20/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	23,932.8 H

***REEMPLAZO DE HORQUILLAS**

