



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3661	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,229.7 H

***DEBIDO A LAS CONDICIONES DE LAS LLANTAS SE SOLICITÓ SU REEMPLAZO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3661	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,229.7 H

*REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3661	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,229.7 H

*REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3661	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,229.7 H

*REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS





VMSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3661	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,229.7 H


*REVISIÓN DE DESPOSITO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3661	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,229.7 H

***REVISIÓN DE TODOS LOS FLUIDOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3661	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,229.7 H

*HORÓMETRO

