



VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3665	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	5,198.6 HRS

*REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3665	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	5,198.6 HRS

*REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3665	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	5,198.6 HRS

***REVISIÓN DE TODOS LOS FLUIDOS**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3665	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	5,198.6 HRS

*REVISIÓN DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3665	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	5,198.6 HRS

*REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3665	Fecha:	21/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	5,198.6 HRS

*HORÓMETRO

