




Empresa:	MAQSOL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0305	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/06/2024
Equipo:	HAULOTTE	Modelo:	HTL 4017	Serie:	CT100270	Ubicación:	CANCÚN, QROO.	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: “NO HAY FUNCIONES HIDRÁULICAS”

***REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO TOMANDO REFERENCIA
DEL MANUAL ORIGINAL DEL EQUIPO PUESTO QUE SE
ENCONTRARON INTERVENCIONES ANTERIORES**







Empresa:	MAQSOL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0305	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/06/2024
Equipo:	HAULOTTE	Modelo:	HTL 4017	Serie:	CT100270	Ubicación:	CANCÚN, QROO.	Horómetro:	HRS

***SE ENCONTRARON CABLES MAL POSICIONADOS, CAUSANDO EL BLOQUEO DE FUNCIONES**

***SE CORRIGIÓ FUGA DE HIDRÁULICO, HACIENDO JUNTA DE TAPA**





Empresa:	MAQSOL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0305	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/06/2024
Equipo:	HAULOTTE	Modelo:	HTL 4017	Serie:	CT100270	Ubicación:	CANCÚN, QROO.	Horómetro:	HRS

***REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO**





Empresa:	MAQSOL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0305	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/06/2024
Equipo:	HAULOTTE	Modelo:	HTL 4017	Serie:	CT100270	Ubicación:	CANCÚN, QROO.	Horómetro:	HRS

✓ SE REALIZAN PRUEBAS AL EQUIPO

