




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3678	Fecha:	25/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,676.2 HRS

FALLA REPORTADA: “LA TORRETA NO ESTÁ FUNCIONANDO IGUAL”


***SE REVISA CIRCUITO ELÉCTRICO DE TORRETA Y SE DESINSTALA TORRETA PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3678	Fecha:	25/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,676.2 HRS

*INSTALACIÓN DE TORRETA NUEVA





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3678	Fecha:	25/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,676.2 HRS

OBSERVACIONES:

- ✓ INPECCIÓN VISUAL Y REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL.
- ✓ REVISIÓN DE NIVELES, EN ESTADO OPTIMO.