



Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	INT398	Fecha:	03/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:		Horómetro:	11,557.1 H

FALLA REPORTADA: "SE SIENTE QUE NO TIENE MUCHA FUERZA, QUE SE AHOGA"

***REEMPLAZO DE BOBINAS DE BUJIAS Y BUJIAS**

