



Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT391	Fecha:	25/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	14,924.5 H

“RECOLECCIÓN DE EQUIPO MONT-04”





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT391	Fecha:	25/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	14,924.5 H

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO EL EQUIPO**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT391	Fecha:	25/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	14,924.5 H

*HORQUILLAS Y PORTAHORQUILLAS DEL EQUIPO





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT391	Fecha:	25/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	14,924.5 H

MÁSTIL, MANGUERAS, CADENAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT391	Fecha:	25/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	14,924.5 H

*LLANTAS DEL MONTACARGAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT391	Fecha:	25/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	14,924.5 H

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO TOLVA, VOLANTE, PALANCAS, ASIENTO, PEDALES Y CINTURÓN DE SEGURIDAD**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT391	Fecha:	25/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	14,924.5 H

***TANQUE DE GAS**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT391	Fecha:	25/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	14,924.5 H

*REVISIÓN DE FLUIDOS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT391	Fecha:	25/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	14,924.5 H

*REVISIÓN DE LUCES





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT391	Fecha:	25/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	14,924.5 H

*DYSPLAY DEL EQUIPO





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT391	Fecha:	25/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	14,924.5 H

*REVISIÓN DE FLUIDOS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT391	Fecha:	25/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	14,924.5 H

***INTERIOR DEL EQUIPO**





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	INT391	Fecha:	25/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	14,924.5 H

OBSERVACIONES:

- SE RECOLECTA EQUIPO, TIENE DESGASTE EN LLANTAS.
- LUCES TRASERAS NO PRENDEN.
- TIENE UNA MICA ROTA.
- LA TORRETA NO PRENDE.
- DETALLES DE FRENOS.
- NO TIENE ACEITE DE TRANSMISIÓN.
- DETALLES DE PINTURA EN TODO EL EQUIPO.