



Empresa:	EXPRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	INTSN	Fecha:	01/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:		Horómetro:	13,535.4 H

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ANTICONGELANTE"



*REVISIÓN MANUAL Y VISUAL DE ÁREA, SE ENCUENTRA FUGA EN LA MANGUERA INFERIOR





Empresa:	EXPRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	INTSN	Fecha:	01/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:		Horómetro:	13,535.4 H

*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA INFERIOR DE TERMOSTATO





Empresa:	EXPRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	INTSN	Fecha:	01/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:		Horómetro:	13,535.4 H

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (8 LTS)**





Empresa:	EXPRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	INTSN	Fecha:	01/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:		Horómetro:	13,535.4 H

*HORÓMETRO





Empresa:	EXPRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-05	N. Orden:	INTSN	Fecha:	01/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F02029	Ubicación:		Horómetro:	13,535.4 H

✓ SE HACEN PRUEBAS AL EQUIPO, QUEDANDO OPERATIVO

