



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3696	Fecha:	22/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,651.4 HRS

*DESMONTAJE DE LLANTAS TRASERAS PARA SU REEMPLAZO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3696	Fecha:	22/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,651.4 HRS

*PRENSADO DE LLANTAS PARA REEMPLAZO DE RINES Y LLANTAS TRASERAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3696	Fecha:	22/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,651.4 HRS

*PRENSADO DE LLANTAS PARA REEMPLAZO DE RINES Y LLANTAS TRASERAS





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3696	Fecha:	22/06/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,651.4 HRS

*INSTALACIÓN DE LLANTAS TRASERAS

