



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3684	Fecha:	28/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,666.4 HRS

FALLA REPORTADA: “NO DESARROLLA”


***SE DESMONTA LA BOBINA DAÑADA PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3684	Fecha:	28/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,666.4 HRS

*REEMPLAZO DE BOBINA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3684	Fecha:	28/06/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,666.4 HRS

***REEMPLAZO DE BUJIAS**

***SE PURGAN LINEAS DE TANQUE**

