



Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3619	Fecha:	24/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS”


***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO MAZA DELANTERA DE MONTACARGAS**





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3619	Fecha:	24/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO MAZA DELANTERA





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3619	Fecha:	24/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

*ENGRASADO DE BALEROS DE MAZA DELANTERA





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3619	Fecha:	24/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS


***LIMPIEZA DE MAZA DELANTERA Y SE RETIRAN BIRLOS PARA SI REEMPLAZO**





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3619	Fecha:	24/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BIRLOS CON TUERCAS DE MAZA DELANTERA





Empresa:	COSESI	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	KAUF3619	Fecha:	24/06/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT19C10233	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

***LIMPIEZA DE HERRAJES, CILINDROS, BALATAS Y TAMBORES**

