





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3709	Fecha:	04/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	5,284.5 HRS

FALLA REPORTADA: "TIENE FLOJOS 2 BIRLOS Y TIENE OTROS QUE TAMBIÉN LO ESTÁN"

***DESMONTAJE DE LLANTA PARA REEMPLAZO DE BIRLO DAÑADOS**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3709	Fecha:	04/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	5,284.5 HRS

*REEMPLAZO DE BIRLOS DE SANDWITCH DE LLANTA TRASERA Y REAPRETE DE BIRLOS





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3709	Fecha:	04/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	5,284.5 HRS

*HORÓMETRO





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3709	Fecha:	04/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	5,284.5 HRS

✓ EQUIPO QUEDA OPERATIVO

