



Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT417	Fecha:	06/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,100.4 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO"

*REEMPLAZO DE MANGUERA NUEVA CON CONEXIONES





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT417	Fecha:	06/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,100.4 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO

