



Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT422	Fecha:	08/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,104.4 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE SUCCIÓN**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT422	Fecha:	08/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,104.4 HRS

*REEMPLAZO D FILTRO DE RETORNO





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT422	Fecha:	08/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,104.4 HRS

*INSTALACIÓN DE FILTRO DE RETORNO Y SUCCIÓN





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT422	Fecha:	08/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,104.4 HRS

*LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT422	Fecha:	08/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,104.4 HRS

HORÓMETRO





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT422	Fecha:	08/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,104.4 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR.