



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES	Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF3687	Fecha:	08/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	HRS

*DESMONTAJE DE CARRETE PARA REEMPLAZAR LOS SELLOS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES	Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF3687	Fecha:	08/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	HRS

***SE DESARMA EL CARRETE PARA SACAR LOS SELLOS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES	Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF3687	Fecha:	08/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	HRS

***SE RETIRA EL EJE DEL CARRETE PARA CAMBIA LOS SELLOS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES	Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF3687	Fecha:	08/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE SELLOS DEL CARRETE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES	Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF3687	Fecha:	08/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	HRS

***REVISIÓN DEL EJE DEL CARRETE, EL EQUIPO NO QUEDA OPERATIVO, DEBIDO A QUE EL EJE SE ENCUENTRA DESGASTADO Y REQUIERE REEMPLAZO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES	Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF3687	Fecha:	08/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-01	Serie:	H2X394W01902	Ubicación:	VERACRUZ	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- NO QUEDA OPERATIVO POR DESGASTE EN EL EJE DEL CARRETE, REQUIERE REEMPLAZO.
- SE LE RETIRA LOS NUEVOS Y SE COLOCAN LOS QUE TRAIA.