




Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INTSN	Fecha:	12/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,128.4 HRS

*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA CAMBIAR LOS BALEROS DEL MÁSTIL





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INTSN	Fecha:	12/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,128.4 HRS

***SE RETIRAN LOS BALEROS DAÑADOS PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INTSN	Fecha:	12/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,128.4 HRS

*ENGRASADO DE BALEROS NUEVOS





MONT-09

Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INTSN	Fecha:	12/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,128.4 HRS

***HORÓMETRO**