



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3731	Fecha:	13/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	9,888.7 HRS

FALLA REPORTADA: "LLANTA TRASERA LADO DERECHO TIENE MOVIMIENTOS EXTRAÑOS"

***DESMONTAJEN DE EJE DE DIRECCIÓN PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3731	Fecha:	13/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	9,888.7 HRS

*REEMPLAZO DE EJE DE DIRECCIÓN EN LLANTA TRASERA LADO DERECHO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3731	Fecha:	13/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	9,888.7 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- DESBALANCEO DE LOS RINES TRASEROS.