



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3751	Fecha:	17/07/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,642.3 H

“REVISIÓN DE FALLO POR ENCENDIDO EL CUAL LA BATERÍA PRINCIPAL NO FUNCIONA”

***REEMPLAZO DE BATERÍA NUEVA POR LA QUE ESTÁ EN MAL ESTADO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3751	Fecha:	17/07/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,642.3 H

***REEMPLAZO DE BATERÍA NUEVA POR LA QUE ESTÁ EN MAL ESTADO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0282	N. Orden:	KAUF3751	Fecha:	17/07/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25NGLP	Serie:	AF17D20397	Ubicación:	IZAMAL	Horómetro:	13,642.3 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS.