




Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3520	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,426 HRS

***SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS, CALIBRACIÓN Y PURGADO DE LINEAS**





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3520	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,426 HRS


*REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENOS





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3520	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,426 HRS

*RECTIFICACIÓN DE TAMBOR DE FRENOS





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3520	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,426 HRS

*REEMPASTADO DE BALATAS





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3520	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,426 HRS

*LIMPIEZA DE SISTEMA DE FRENOS





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3520	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,426 HRS

***SE LLEVA EJE DE DIRECCIÓN PARA SU MONTAJE**





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3520	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,426 HRS

*MONTAJE DE EJE DE DIRECCIÓN DESPUÉS DE SU REPARACIÓN





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3520	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,426 HRS

✓ MONTAJE DE EJE DE DIRECCIÓN, QUEDANDO EQUIPO OPERATIVO





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3520	Fecha:	15/07/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,426 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS.