



|          |        |              |                   |            |           |            |              |            |            |
|----------|--------|--------------|-------------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | SAMANTHA RIQUELME | Código QR: | VHSA-0135 | N. Orden:  | KAUF3746     | Fecha:     | 20/07/2024 |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 8FG45             | Serie:     | 20100     | Ubicación: | AGENCIA VHSA | Horómetro: | HRS        |

## ***“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”***

### **\*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



VHSA-0135

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3746     | <b>Fecha:</b>     | 20/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



VHSA-0135

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3746     | <b>Fecha:</b>     | 20/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*REEMPLAZO DE FITRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3746     | <b>Fecha:</b>     | 20/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3746     | <b>Fecha:</b>     | 20/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3746     | <b>Fecha:</b>     | 20/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*DRENADO Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3746     | <b>Fecha:</b>     | 20/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

**\*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3746     | <b>Fecha:</b>     | 20/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3746     | <b>Fecha:</b>     | 20/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*LUBRICACIÓN DE CADENAS





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3746     | <b>Fecha:</b>     | 20/07/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

## \*ENGRASADO EN GENERAL

