



Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT447	Fecha:	23/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,167.7 HRS

***SE REPORTA QUE EL EQUIPO REQUIERE TAPÓN DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE, DEBIDO A QUE ESTÁ FLOJO**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT447	Fecha:	23/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,167.7 HRS

*REEMPLAZO DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT447	Fecha:	23/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,167.7 HRS

*HORÓMETRO

