




Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	INTSN	Fecha:	23/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,645.5 H

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR CARRETE DE MANGUERA GEMELA VIAJERA DEL DESPLAZADOR”

***DESMONTAJE DE MANGUERA GEMELA PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	INTSN	Fecha:	23/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,645.5 H

***INSTALACIÓN DE MANGUERAS VIAJERAS GEMELAS DE CARRETE HACIA EL DESPLAZADOR**





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	INTSN	Fecha:	23/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	11,645.5 H

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

