



VHSA-0122

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3755	Fecha:	17/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,569.9 H

FALLA REPORTADA: "EL CLAXÓN NO ESTÁ FUNCIONANDO"

- ✓ REEMPLAZO DE PIN DE CLAXÓN.
- ✓ REEMPLAZO DE RESORTE DE PIN DE CLAXÓN.
- ✓ REEMPLAZO DE CONTACTO INTERIOR Y EXTERIOR DE BOTÓN DE CLAXÓN.





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3755	Fecha:	17/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,569.9 H

*CORRECCIÓN DE FUGA EN EL TANQUE DE GAS

