




Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	INT450	Fecha:	24/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	PARQUE EDMAGRA	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN”***SE ENCUENTRA FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN EN BULBO**



Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	INT450	Fecha:	24/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	PARQUE EDMAGRA	Horómetro:	HRS

***SE RETIRA BULBO PARA CAMBIAR SELLOS Y SE HACE LIMPIEZA DE ROSCA INTERIOR Y EXTERIOR**

***SE CORRIÓ FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN EN BULBO**





Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	INT450	Fecha:	24/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	PARQUE EDMAGRA	Horómetro:	HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



MONT-20

Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	INT450	Fecha:	24/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	PARQUE EDMAGRA	Horómetro:	HRS

***NO SE VISUALIZA EL HORÓMETRO**





Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	INT450	Fecha:	24/07/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	PARQUE EDMAGRA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE EXTINTOR NUEVO, EL QUE TIENE ESTÁ VENCIDO.

