



Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT452	Fecha:	23/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,175.2 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS”


***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT452	Fecha:	23/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,175.2 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT452	Fecha:	23/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,175.2 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT452	Fecha:	23/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,175.2 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT452	Fecha:	23/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,175.2 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT452	Fecha:	23/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,175.2 HRS

*HORÓMETRO

