



Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT451	Fecha:	23/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,175.7 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ANTICONGELANTE"

*REEMPLAZO DE TERMOSTATO





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT451	Fecha:	23/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,175.7 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT451	Fecha:	23/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,175.7 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE BAJAR EL RADIADOR PARA LIMPIEZA EN GENERAL.