



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3752	Fecha:	25/07/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

***SE RETIRAN BOBINAS PARA SU REEMPLAZO POR MAL FUNCIONAMIENTO, DEBIDO A QUE AFECTABA EL MOTOR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3752	Fecha:	25/07/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE BOBINAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0280	N. Orden:	KAUF3752	Fecha:	25/07/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	AF17D20387	Serie:		Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

✓ SE PONE A PRUEBA EL EQUIPO, QUEDA OPERATIVO

