



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3779	Fecha:	26/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	8,369.4 HRS

FALLA DEPORTADA: “FUGA DE ACEITE DE MANGUERA HIDRÁULICA PEGADA EN EL FILTRO DE ACEITE”



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3779	Fecha:	26/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	8,369.4 HRS


*DESMONTAJE DE MANGUERA HIDRÁULICA PARA SU REEMPLAZO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3779	Fecha:	26/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	8,369.4 HRS

*INSTALACIÓN DE MAGUERA HIDRÁULICA DE ENFRIADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3779	Fecha:	26/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	8,369.4 HRS

***SE RETIRA BATERÍA PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3779	Fecha:	26/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	8,369.4 HRS


*REEMPLAZO DE BATERÍA NUEVA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3779	Fecha:	26/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	8,369.4 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF3779	Fecha:	26/07/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	8,369.4 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

