



Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT458	Fecha:	26/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: “SENSOR DE ACEITE DE MOTOR”

***SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**

