



Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT461	Fecha:	29/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,196.7 HRS

FALLA REPORTADA: "NO ARRANCA"

***SE REPARA CABLE ROTO DE CONECTOR DE INYECTOR**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT461	Fecha:	29/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,196.7 HRS

***LIMPIEZA DE ARNES DE INYECTORES**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT461	Fecha:	29/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,196.7 HRS

*REVISIÓN DE ANTICONGELANTE





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT461	Fecha:	29/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,196.7 HRS

*REVISIÓN Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





MONT-09

Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT461	Fecha:	29/07/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,196.7 HRS

***HORÓMETRO**