



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	27/07/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,055.8 H

***SE RETIRAN 2 BOBINAS DAÑADAS**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	27/07/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,055.8 H

*REEMPLAZO DE 2 BOBINAS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	27/07/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,055.8 H

✓ QUEDA OPERATIVO EL MONTACARGAS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	27/07/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,055.8 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE REvisa EQUIPO POR FALLA DE MOTOR.
- REQUIERE LIMPIEZA Y LUBRICADO DEL BALERO DEL CARRETE DEL MÁSTIL.
- REQUIERE BQUELITA DEL RIEL DEL DESPLAZADOR.
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUEDA PENDIENTE.