



Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT465	Fecha:	01/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,211.7 HRS

***CODICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRO EL EQUIPO**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT465	Fecha:	01/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,211.7 HRS

***SE AJUSTAN ARNECES DE INYECTORES, TEMPRATURA Y RIEL DE PRESIÓN**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT465	Fecha:	01/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,211.7 HRS

*REVISIÓN DE ANTICONGELANTE





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT465	Fecha:	01/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,211.7 HRS

***SE BORRO CODIGO DE INDICADOR DE ACEITE HIDRÁULICO**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT465	Fecha:	01/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,211.7 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE ARNECES DE INYECTORES, DE BULBO DE TEMPERATURA Y DE RIEL DE INYECTORES.
- REQUIERE LIMPIEZA A RADIADOR.