



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3791	Fecha:	02/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,810.6 HRS

*LIMPIEZA DE PALANCA DE AVANCE Y REVERSA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3791	Fecha:	02/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,810.6 HRS

*LIMPIEZA DE ARNES DE BOBINAS DE AVANCE Y REVERSA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3791	Fecha:	02/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,810.6 HRS


*LIMPIEZA DE MÓDULO Y ARNES DE MÓDULO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3791	Fecha:	02/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,810.6 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3791	Fecha:	02/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,810.6 HRS

✓ EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3791	Fecha:	02/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,810.6 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE ASIENTO PORQUE EL RESPALDO ESTÁ BARRIDO Y SE INCLINA LA SILLA.
- REQUIERE CAMBIO DE RESORTE DE LA BOMBA DE ACELERACIÓN Y CHICOTE DE ACELERACIÓN.