



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3799	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,731.1 H

FALLA REPORTADA: “NO INCLINA CORRECTAMENTE”

***DESMONTAJE DE CILINDRO DE INCLINACIÓN DERECHO PARA CAMBIO DE SELLOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3799	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,731.1 H

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN DERECHO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3799	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,731.1 H

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLO DE CILINDRO DE INCLINACIÓN DERECHO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3799	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,731.1 H

*DESMONTAJE DE CILINDRO DE INCLINACIÓN IZQUIERDO PARA CAMBIO DE SELLOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3799	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,731.1 H

***CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN IZQUIERDO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3799	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,731.1 H

*CAMBIO DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN IZQUIERDO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3799	Fecha:	08/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,731.1 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- LLANTAS DESGASTADAS, SE REQUIERE CAMBIO DE LLANTA DELANTERA Y TRASERA.