



|          |        |              |                   |            |           |            |          |            |            |
|----------|--------|--------------|-------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | SAMANTHA RIQUELME | Código QR: | VHSA-0128 | N. Orden:  | KAUF3829 | Fecha:     | 10/08/2024 |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 8FGU25            | Serie:     | 91739     | Ubicación: | CÁRDENAS | Horómetro: | HRS        |

**FALLA REPORTADA: “SE QUEBRO LA PARRILLA DEL MONTACARGAS”**

**\*SERVICIO DE SOLDADURA PARA GUARDA CARGA QUEBRADA**





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0128 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3829 | <b>Fecha:</b>     | 10/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25            | <b>Serie:</b>     | 91739     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

**\*SE SOLDÓ Y RELLENO LA GUARDA CARGA**

