



|          |        |              |                   |            |           |            |            |            |             |
|----------|--------|--------------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | SAMANTHA RIQUELME | Código QR: | VHSA-0154 | N. Orden:  | KAUF3820   | Fecha:     | 12/08/2024  |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 8FG45             | Serie:     | 20101     | Ubicación: | CEDIS OXXO | Horómetro: | 6,143.6 HRS |

## ***“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS”***

### **\*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**







|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |            |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0154 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3820   | <b>Fecha:</b>     | 12/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20101     | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 6,143.6 HRS |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR







|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |            |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0154 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3820   | <b>Fecha:</b>     | 12/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20101     | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 6,143.6 HRS |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE







VHSA-0154

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |            |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0154 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3820   | <b>Fecha:</b>     | 12/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20101     | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 6,143.6 HRS |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |            |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0154 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3820   | <b>Fecha:</b>     | 12/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20101     | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 6,143.6 HRS |

## \*LUBRICACIÓN DE CADENAS







VHSA-0154

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |            |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0154 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3820   | <b>Fecha:</b>     | 12/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20101     | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 6,143.6 HRS |

**\*ENGRASADO EN GENERAL**





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



VHSA-0154

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |            |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0154 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3820   | <b>Fecha:</b>     | 12/08/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20101     | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 6,143.6 HRS |

#### OTRAS OBSERVACIONES:

✓ SE RELLENÓ ACEITE DE TRANSMISIÓN 1 LT.