




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3794	Fecha:	07/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE BATERÍA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3794	Fecha:	07/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE CUERPO DE ACELERACIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3794	Fecha:	07/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3794	Fecha:	07/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE INYECTORES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3794	Fecha:	07/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

OBSERVACIONES:

✓ SE SUMINISTRO ANTICONGELANTE 5 LTS.

✓ SE SUMINISTRO ACEITE DE MOTOR 5 LTS.

OTRAS OBSERVACIONES:

- NO SIRVE LA BATERÍA, NO RETIENE CARGA.