



Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0314	N. Orden:	KAUF3827	Fecha:	12/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H2.5XT	Serie:		Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: “NO AVANZA HACIA EL FRENTE”

***LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL CABLEADO DE LA BOBINA DEL BANCO DE TRANSMISIÓN**

