



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3831	Fecha:	14/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*PRENSADO DE LLANTAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3831	Fecha:	14/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*PRENSADO DE LLANTAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3831	Fecha:	14/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*PRENSADO DE LLANTAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3831	Fecha:	14/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***SE PIDIÓ REEMPLAZO DE BIRLOS Y TUERCAS YA QUE ESTABAN BARRIDAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3831	Fecha:	14/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE TUERCAS Y BIRLOS DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS DEL RIN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3831	Fecha:	14/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE LLANTAS TRASERAS NUEVAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3831	Fecha:	14/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	9168	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE LLANTAS DELANTERAS NUEVAS

